

הראות הפעלה למכשיר ספירה

התקנת הסרט למכשיר

1. השחל את גלגל הרכיבים המלא ואת הדיק ומקביל אליו והדק את הדרגות קרב או הרחק אותן בהתאם לגודל הגליל.
2. משך את סרט הרכיבים ודא כי הצד המחוחרר נמצא למטה.
3. שחרר את מוט העלית ומטות המרווח וגרור המטות לפתיחה מדבית.
4. הצמיד את הסרט לגלגל העצים ובין המטות השחורים. גלגל העצים משחרר ע"י לחיצה על לחץ העילה ולאחר הצבת הסרט במקומו יש לשחרר את הלחיצה על המוט.
5. יש להצמיד את סרט הרכיבים אל הגלגל הדיק ומקביל ורק לאחר מכן להצמיד את מטות המרווח ע"י הט"ת המוט חודר למצב העילה זמנה/שומאלה. אין להצמיד את המטות עד כדי לחיצה על הסרט.
6. המכונה מוכנה לספירת הרכיבים.

הראות הפעלה לספירת הרכיבים

1. ודא חיבור המכשיר לשקט החשמל.
 2. לחץ על כפתור ההפעלה/חילוק נורת חייו אדומה.
 3. קבע את מהירות הספירה ע"י לחצן **TIME/LOS**.
- **L** - לאט מאוד
 - **M** - מהירות בינונית
 - **H** - מהירות גבוהה
7. קבע את רוחב הסרט והספר ע"י לחצן **PITCH**.
 8. קבע את אופן הספירה הרצויה **M** - ספירה של כל הסרט **A** - ספירה חלקית מהסרט ע"י לחצן **SELECT**.
 9. בחר את כיוון הספירה הרצויה זמנה או שומאלה ע"י לחצן **RIGHT/LEFT** המעמשה כלחצן הפעלת הספירה.
 10. לחצן **SET** מאפס את הספירה עוקבונה. לאחר האיפוס מאפשר העברה למצב **A/M**.
 11. לחצן **LOSS** מאפשר לבצע ספירה חוזרת לח שבוצעה לאחר איפוס **CLEAR** מהספירה האחרונה.
 12. לחצן **STOP/CLEAR** מאפשר עצירת חרום במקרה תקלה/ביטול פעולה ואיפוס ספירה שנספרה.
 13. לחצן **PRINT** מאפשר חיבור למדפסת למעקב כל הספירות שבוצעו.